
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA





PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PARCO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO

D.G.R. Lombardia n° 8/6148 del 12/12/2007



RELAZIONE PRELIMINARE PER LA PROPOSTA DI ISTITUZIONE


ALLEGATO 1 SCHEDE EDIFICI AGGIORNAMENTO MAGGIO 2017

MAURIZIO ZAGLIO ARCHITETTO



PAOLA SBURLINO DOTTORE AGRONOMO







1.1 Allegati 1

Alla fase di elaborazione delle tavole grafiche si è affiancata una ricerca analitica delle realtà architettoniche presenti sul territorio analizzato.

Vengono riportate di seguito le schede, elaborate durante questa fase, dei manufatti edilizi collocati all'interno del P.L.I.S.

Tale documentazione deriva dall'elaborazione delle informazioni ricavate dai sopraluoghi effettuati in loco durante la fase di analisi dell'area, da ricerche storiche e dalla consultazione del materiale raccolto nel P.G.T.

Per gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici si è fatto riferimento all'articolo 30.6 delle N.T.A. del P.G.T., dalla tavola nº PR03 sud del P.G.T. e dalle schede PR04A del P.G.T., in cui sono riportati gli edifici con apposito codice identificativo e relativi livelli di inervento così suddivisi:

ľ°	LIVELLO	interventi di manutenzione ordinaria
		Interventi di manutenzione straordinaria
ll°	LIVELLO	interventi di restauro e risanamento conservativo
III°	LIVELLO	interventi di ristrutturazione edilizia
IV°	LIVELLO	interventi di ristrutturazione edilizia
۷°	LIVELLO	interventi di nuova costruzione/sostituzione
VI°	LIVELLO	recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Tuttavia non è stato possibile disporre per ogni scheda di tutte le informazioni, essendo in alcuni casi non presente la fonte storica di riferimento; in questo caso si è deciso di indicare la mancanza del dato come "informazione non disponibile".

Il lavoro è stato caratterizzato da una prima fase di catalogazione e individuazione su materiale cartaceo delle realtà edilizie storiche presenti sul territorio all'interno della perimetrazione del parco; successivamente ne è conseguita una verifica diretta per una maggiore consapevolezza dello stato di fatto degli edifici.

Nella prima scheda di ogni costruzione è stato indicato il codice identificativo (riferito al solo P.L.I.S.), presente anche nella tavola 05 in modo tale da avere una corrispondenza tra la componente grafica e quella di analisi, e la denominazione attuale.

Sono state riportate inoltre una documentazione fotografica (una veduta aerea e un'immagine attuali) e un'analisi sullo stato di fatto: si precisa l'epoca storica del manufatto con l'indicazione della presenza di eventuali vincoli monumentali o paesistico ambientali, lo stato di conservazione (classificato come integro, poco alterato, alterato, abbandono) e lo stato di dissesto (catalogato come lesioni non presenti, poche lesioni, numerose lesioni).

All'analisi diretta sul campo si è affiancata una ricerca di studio di ogni realtà, sintetizzata successivamente nella seconda scheda: la consultazione infatti del catasto austriaco prima e del catasto italiano poi hanno consentito di comprendere come ogni edificio si sia sviluppato nel corso degli anni con ampliamenti o demolizioni.

Ogni manufatto edilizio analizzato è stato inserito inoltre, attraverso l'uso di colori differenti, in una classificazione architettonica:

- in nero gli edifici senza valenza storico/architettonica;
- in rosso gli edifici con valenza storico/architettonica:
- in giallo gli edifici rurali di recente costruzione.


Tale classificazione viene ripresa nella tavola 09 consentendo di avere una visione complessiva delle azioni progettuali auspicabili all'interno dell'area del P.L.I.S.

Dalla ricerca storica sono emerse alcune differenti denominazioni degli edifici: in alcuni casi si è trattato variazioni sostanziali, in altri di lievi declinazioni. Nei due nell'aerofotogrammetrico raffiguranti ogni manufatto sono stati indicati dunque i rispettivi nomi utilizzati in epoche diverse.

La raccolta del materiale è stato necessario, ai fini della progettazione, per avere una maggiore consapevolezza della realtà storica del territorio analizzato; lo studio infatti di tali presenze risulta importante nella pianificazione degli interventi in quanto consente di valutare non solo le necessità di salvaguardia, tutela e conservazione, ma anche di valorizzazione con la consequente fruizione da parte della popolazione del luogo e dei turisti.



MAURIZIO ZAGLIO ARCHITETTO



PILIS PARCO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO


I punti storici strategici infatti hanno determinato l'individuazione di percorsi mirati alla conoscenza del territorio, della sua natura e della sua storia.

Come si evince dalla rappresentazione grafica delle tavole, fondamentale importanza viene data allo studio e all'analisi della realtà oggi presente, senza trascurare quella storica: proprio attraverso la consapevolezza degli eventi che hanno caratterizzato il nostro passato è possibile intervenire in una realtà consolidata, non solo non trascurando ciò che decade, ma anzi iniziando proprio da esso per recuperare e promuovere la conoscenza del territorio.

I seguenti allegati si inseriscono in questo obbiettivo: catalogare le realtà storiche per poter partire da esse e valutare come le stesse si inseriscano negli interventi di progetto.

Si promuove dunque l'importanza della documentazione analitica come motore fondamentale per un coerente intervento con la realtà attuale.

Nell'area del territorio analizzato sono state individuate 55 schede di edifici, comprese le schede dei monumenti storici e le schede E_01 (Canova Papa) e E_29 (Selva Tracagni) di edifici oggi demoliti.








EDIF	ICI PRESENTI NEL PLIS_SAN M	IARTINO DELLA BATTAGLIA
Codice identificativo	Codice identificativo da elaborato	Denominazione edificio
	PR_04A.	
E_01	55	CANOVA PAPA
E_02	PE_309	MARCHINA 5
E_03	PE_310	MARCHINA 4
E_04	PE_315	COLOMBAIA 5
E_05	PE_316	COLOMBAIA 4
E_06	PE_317	COLOMBAIA 3
E_07	PE_318	COLOMBAIA 2
E_08	PE_319	COLOMBAIA 1
E_09	PE_320	CASCINA BONERA
E_10	PE_306	CASCINA ARMEA
E_11	PE_314	MARCHINA
E_12	PE_307	SOPRA PARANTONELLA
E_13	PE_308	PARANTONELLA
E_14	PE_325	CHIODINO DI SOTTO
E_15	PE_324	CHIODINO DI SOPRA
E_16	PE_305	SELVETTA
E_17	PE_326	BONATA
E_18	PE_300	SELVA APORTI
E_19	PE_301	SELVA TRIOCHI
E_20	PE_304	SELVA
E_21	PE_302	SELVA 3
E_22	PE_303	SELVA 2
E_23	PE_339	STEFANONA
E_24	<u>-</u>	OSSARIO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
E_25	PE_331	SOPRA PRESEGLIA
E_26	PE_332	PRESEGLIA
E_27	PE_333	CASETTE PRESEGLIE
E_28	PE_334	PRESEGLIA
E_29		SELVA TRACAGNI
E_30	PE_342	SOPRA SORRE
E_31	PE_343	SORRE
E_32	PE_341	TRACAGNI
E 33	PE_340	OSTERIA ALLA TORRE
E_34	PE_344	CASETTE DI SORRE
E_35	· <u>-</u> _0	TORRE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
E_36	PE_336	ORTAGLIA
E_37	PE_345	COLOMBARA TRACAGNI
E_38		MUSEO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
E_39	PE_277 a	SAN GIROLAMO
E_40	PE_278	MARTINELLA
E_41	PE_346	SELVINA
E_42	PE_348	SOTTO SELVA CAPUZZE
E_43	PE_347	SELVA CAPUZZE
E_44	PE_349	VILLA CAMILLA
E_45	PE_337	CITARI
E_46	PE_338	SOTTO CITARI
E_47	PE_354	GUERRA SAN DONINO
E_48	PE_351	SELVA CAPUZZA
E_49	PE_350	VALLE DEL SAGLIO
E_50	PE_352	SOPRA COLOMBARINO
E_51	PE_353	COLOMBARINO
E_51	PE_357	MONTE MAINO
E_52 E_53	PE_357 PE_356 a	SAN DONINO DI SOTTO
E_54	PE_356 b	SOPRA SAN DONINO CAPPELLA FUNEBRE
E_55		OAITELLA FUNEDRE
















Codice: E_01 - Canova Papa Veduta aerea Immagine fotografica Analisi manufatto edilizio storico Tipologia architettonica Edificio o porzione Α В C D Epoca storica Vincolo Stato di conservazione Stato di dissesto Tipologia architettonica Tipologia intervento















Codice: E_02 - Marchina 5

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato				
Edificio o porzione	Α	В	С	D	
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo				
Vincolo	nessun vincolo				
Stato di conservazione	integro				
Stato di dissesto	lesioni non presenti				
Tipologia intervento	5° livello				







Codice: E_03 - Marchina 4

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			







Codice: E_04 - Colombaia 5

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			













Codice: E_05 - Colombaia 4

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			













Codice: E_06 - Colombaia 3

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	integro	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	5° livello	5° livello		











Codice: E_07 - Colombaia 2

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello			

















Codice: E_08 - Colombaia 1

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	integro	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	5° livello		









Codice: E_09 - Cascina Bonera

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	nucleo rurale				
Edificio o porzione	Α	В	С	D	
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	alterato	alterato	integro	integro	
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	5° livello	













Codice: E_10 - Cascina Armea

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	complesso a corte				
Edificio o porzione	Α	В	С	D	
Epoca storica	ristrutturazione XXI secolo	ristrutturazione XXI secolo			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	3° livello	3° livello			













Codice: E_11 - Marchina

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	alterato	alterato	alterato	
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	
Tipologia intervento	4° livello	5° livello	5° livello	













Codice: E_12 - Sopra Parantonella

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello			









Codice: E_13 - Parantonella

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	nucleo rurale			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVII secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		













Codice: E_14 - Chiodino di Sotto

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo	XVIII secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		











Codice: E_15 - Chiodino di Sopra

Veduta aerea



Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	A	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello			













Codice: E_16 - Selvatta

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		a schiera		
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo	XIX secolo	XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	stato di abbandono	stato di abbandono	stato di abbandono	
Stato di dissesto	numerose lesioni	numerose lesioni	numerose lesioni	
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	4° livello	


















Codice: E_17 - Bonata

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo	XIX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	stato di abbandono	stato di abbandono		
Stato di dissesto	numerose lesioni	numerose lesioni		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		















Codice: E_18 - Selva Aporti

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo	XIX secolo	ristrutturazione XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato	alterato	
Stato di dissesto	poche lesioni	poche lesioni	poche lesioni	
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	











Codice: E_19 - Selva Triochi

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	edificio a schiera					
Edificio o porzione	Α	A B C				
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo				
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo				
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato				
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti				
Tipologia intervento	4° livello	4° livello				













Codice: E_20 - Selva

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		blocco isolato					
Edificio o porzione	Α	A B C					
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato	integro	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	5° livello			













Codice: E_21 - Selva 3

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		









Codice: E_22 - Selva 2

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato				
Edificio o porzione	Α	A B C			
Epoca storica	ristrutturazione XXI secolo	ristrutturazione XXI secolo			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato	alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello	5° livello			









Codice: E_23 - Stefanona

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo			
Vincolo	paesistico ambientale			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	poche lesioni			
Tipologia intervento	4° livello			









Codice: E_24 - Ossario San Martino della Battaglia

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIV secolo			
Vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 24/04/1996 - D. M. 05/01/1996)			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento				















Codice: E_25 - Sopra Preseglia

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica		blocco	isolato	
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			









Codice: E_26 - Preseglia

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		blocco isolato					
Edificio o porzione	Α	A B C					
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato	alterato	integro	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	5° livello			













Codice: E_27 - Casette di Preseglia 1

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo	XVIII secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	stato di abbandono	stato di abbandono		
Stato di dissesto	numerose lesioni	numerose lesioni		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		











Codice: E_28 - Casette di Preseglia 2

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo	XVIII secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	poche lesioni	poche lesioni		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		











Codice: E_29 - Selva Tracagni Veduta aerea Immagine fotografica Analisi manufatto edilizio storico Tipologia architettonica Edificio o porzione Α В C Epoca storica Vincolo Stato di conservazione Stato di dissesto Tipologia architettonica Tipologia intervento













Codice: E_30 - Sopra Sorre

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			











Codice: E_31 - Sorre

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVII secolo	XVII secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		




















Codice: E_32 - Tracagni

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	complesso a corte			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVII secolo	XVII secolo		
Vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 24/04/1996 - D. M. 13/04/1996)	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 24/04/1996 - D. M. 13/04/1996)		
Stato di conservazione	integro	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	3° livello	3° livello		


















Codice: E_33 - Osteria alla torre

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo	XIX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		














Codice: E_34 - Casette di Sorre

Veduta aerea





Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVII secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	stato di abbandono	stato di abbandono		
Stato di dissesto	numerose lesioni	numerose lesioni		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		















Codice: E_35 - Torre San Martino della Battaglia

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica		blocco isolato		
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo			
Vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 24/04/1996 - D. M. 05/01/1996)			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento				













Codice: E_36 - Ortaglia

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		nucleo	ucleo rurale	
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	XVIII-XIX secolo	XX secolo	XVIII-XIX secolo
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo
Stato di conservazione	alterato	poco alterato	integro	poco alterato
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	5° livello











Codice: E_37 - Colombara Tracagni

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	complesso a corte			
Edificio o porzione	Α	В	С	
Epoca storica	XIX secolo	XX secolo	XVII secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	poco alterato	alterato	poco alterato	
Stato di dissesto	poche lesioni	lesioni non presenti	poche lesioni	
Tipologia intervento	4° livello	5° livello	4° livello	
















Codice: E_38 - Museo San Martino della Battaglia

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica		solato		
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 24/04/1996 - D. M. 05/01/1996)			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento				













Codice: E_39 - San Girolamo

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	nucleo rurale			
Edificio o porzione	Α	С	D	
Epoca storica	XVII secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	
Vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 11/06/1984)	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	integro	poco alterato	integro	
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	
Tipologia intervento	2° livello	4° livello	5° livello	













Codice: E_40 - Martinella

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	nucleo rurale			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XXI secolo	ristrutturazione XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		









Codice: E_41 - Selvina

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica		blocco is	solato	
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XIX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	3° livello			















Codice: E_42 - Sotto Selva Capuzze

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	A B	В	С	D
Epoca storica	XX secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	integro	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	5° livello	5° livello		









Codice: E_43 - Selva Capuzze

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	A B		С	D
Epoca storica	XIX secolo	XIX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	stato di abbandono	stato di abbandono		
Stato di dissesto	numerose lesioni	numerose lesioni		
Tipologia intervento	5° livello	5° livello		













Codice: E_44 - Villa Camilla

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica		blocco		
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	3° livello			







Codice: E_45 - Citari

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII-XIX secolo	XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	poco alterato	integro		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	3° livello	5° livello		









Codice: E_46 - Sotto Citari

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XVIII secolo	XVIII secolo	XX secolo	XX secolo
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato	integro	integro
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti
Tipologia intervento	3° livello	3° livello	5° livello	5° livello















Codice: E_47 - Guerra San Donino

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		edificio a	edificio a schiera	
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	XX secolo	XX secolo
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo
Stato di conservazione	alterato	integro	integro	integro
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	5° livello	5° livello


















Codice: E_48 - Selva Capuzza

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	nucleo rurale		eleo rurale	
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	XVIII secolo	ristrutturazione XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	
Stato di conservazione	poco alterato	integro	poco alterato	
Stato di dissesto	lesioni non presenti	poche lesioni	lesioni non presenti	
Tipologia intervento	4° livello	3° livello	4° livello	









Codice: E_49 - Valle del Saglio

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	ettonica nucleo rurale			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo	XX secolo	XX secolo
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo
Stato di conservazione	poco alterato	molto alterato	integro	integro
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	4° livello	5° livello
















Codice: E_50 - Sopra Colombarino

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	alterato	alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	4° livello		















Codice: E_51 - Colombarino

Veduta aerea




Immagine fotografica




Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	poco alterato			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	3° livello			















Codice: E_52 - Monte Maino

Veduta aerea



Immagine fotografica




Tipologia architettonica		е		
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	ristrutturazione XX secolo	ristrutturazione XX secolo		
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo		
Stato di conservazione	alterato	molto alterato		
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti		
Tipologia intervento	4° livello	5° livello		













Codice: E_53 - San Donino di Sotto

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	complesso a corte				
Edificio o porzione	Α	С	D		
Epoca storica	ristrutturazione XXI secolo	ristrutturazione XXI secolo	XIX secolo	XX secolo	
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo	vincolo monumentale (D. Lgs. 42/2004 - D. M. 27/09/1999)	nessun vincolo	
Stato di conservazione	alterato	alterato	poco alterato	integro	
Stato di dissesto	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	lesioni non presenti	
Tipologia intervento	4° livello	4° livello	3° livello	5° livello	









Codice: E_54 - Sopra San Donino

Veduta aerea




Immagine fotografica



Tipologia architettonica	blocco isolato			
Edificio o porzione	Α	В	С	D
Epoca storica	XX secolo			
Vincolo	nessun vincolo			
Stato di conservazione	integro			
Stato di dissesto	lesioni non presenti			
Tipologia intervento	5° livello			











Codice: E_55 - Cappella funebre

Veduta aerea



Immagine fotografica



Tipologia architettonica	ordis				
Edificio o porzione	Α	В	С	D	
Epoca storica	XVIII secolo				
Vincolo	nessun vincolo				
Stato di conservazione	Integro				
Stato di dissesto	lesioni non presenti			×	
Tipologia intervento					





