

PR04A

Schede di analisi del patrimonio edilizio isolato esterno al perimetro del tessuto urbano consolidato

schede dalla n.400 alla n.470



Adozione deliberazione C.C. n.75 del 18/10/2016 Approvazione deliberazione C.C. n.13 del 24/03/2017 Pubblicazione BURL n.26 del 28 giugno 2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom Luigi Rossi

DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO Arch. Mario Spagnoli

Will be with the same of the s	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:			Codice ID:	PE_400				
Ubicazione:	Località Conta	_						
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				


		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			В
Epoca storica					anni 60			anni 60
Vincolo					nessuno			nessuno
Stato di conservazione					integro			integro
Stato di dissesto					danni non presenti			pochi danni
Tipo di interesse					neutro			negativo contrastant e
Elementi archite	ttonici ciani	ficativi		-		•	-	
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO	,	PARAPETT:	Į.
COLONNE	— PORTALI		ZOCCOLATUR		☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	poggioli Cortili antichi			
Note: la porzione	B è adibita de	eposito e a ri	messaggio di	automezzi				
Rilevanza paesist	tica			CONTRASTAN	тс Г	/ NEUTDO CE	NZA DILEVANI	7Λ
COMPLEMENTAR		IO	_	TIVO DEL PAES	_	✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vereteriene enh		alawa	_		Г			
Vegetazione arborea da tutelare ✓ PRESENTE □ ASSENTE								
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:	:							

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_400

Ubicazione: Località Conta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_400

Ubicazione: Località Conta

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_400

Ubicazione: Località Conta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

¥ J	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:			Codice ID:	PE_401				
Ubicazione:	Località Conta							
Tipologia archite NUCLEO RURALI Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				


		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		А						
Epoca storica		anni 50						
Vincolo		nessuno						
Stato di conservazione		poco alterato						
Stato di dissesto		danni non presenti						
Tipo di interesse		neutro						
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACC		PARAPETT1	İ
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA.	TINTEGGI/	ATURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIAT	E	TORRE CO	_OMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI
Note: il complesso	risulta segna	alato come "I	nsediamenti	di origine ru	rale di intere	sse tipologico	o ambientale	II.
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITF [✓ NEUTRO SE	N7A RTI FVAN7	
COMPLEMENTAR		io		TIVO DEL PAES		✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	Elementi di criticità del paesaggio SP11/AUTOSTRADA FERROVIA							
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_401

Ubicazione: Località Conta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_401

Ubicazione: Località Conta

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_401

Ubicazione: Località Conta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А				

Note prescrittive:		

Will be with the same of the s	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:			Codice ID:	PE_402				
Ubicazione:	Località Conta							
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		ACDI	ICOL A		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	AGKI Accessorio agricolo	COLA Stalla	Altro	Residenza extra	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В			agricola			
Epoca storica	ristrutt. anni 70	seconda metà anni 90						
Vincolo	nessun vincolo	nessun vincolo						
Stato di conservazione	alterato	integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	neutro	neutro						
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-		-	-	
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETT	[
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR		TINTEGGI		ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI	• •	☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			ΟΜΒΔΤΔ
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	ΙΤ	POGGIOLI CORTILI ANTICHI			
Note:				-				
Rilevanza paesis	tica		D NECATO (O	CONTRACTAN	ı .	/ NEUTRO CE	NIZA DILEMANI	
COMPLEMENTAR		io		CONTRASTAN	-	✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE								
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA	Γ	FERROVIA		
ELETTRODOTTO TRALICCIO						ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_402

Ubicazione: Località Conta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_402

Ubicazione: Località Conta

Immagine 1



Immagine 2



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_402

Ubicazione: Località Conta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

W. W	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_403					
Ubicazione:	Località Conta								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

A CRICOLA					EVERA A ORIGOLA				
		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					anni 50				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					alterato				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-		-	-	-	
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI	[
COLONNE	— PORTALI	_	ZOCCOLATUR	2A	 ☐ TINTEGGIA		ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI	.	☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA				
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note:									
Rilevanza paesis	tica			CONTRASTAN	ite [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	7A	
COMPLEMENTAR		io		TIVO DEL PAES			NZA RILEVANZ ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE		_	✓ ASSENTE			
Elementi di critic	cità dal page	aggio.		OCT DADA	Г	TEEDDOL (TA			
ELETTRODOTTO	-	ъаввіо	SP11/AUTO TRALICCIO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								
1									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_403

Ubicazione: Località Conta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_403

Ubicazione: Località Conta

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_403

Ubicazione: Località Conta

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А				

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive il ripristino delle forometrie secondo rapporti l/h adeguati alle preesistenze storiche

Will be a second of the second	Comune di Desenzano del Gar SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	TO DI TUTELA DEL PATR	RIMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_404
Ubicazione:	Località Conta			
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					A,B			С	
Epoca storica					anni 80			anni 90	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					alterato			integro	
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse					neutro			neutro	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETT	[
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA				
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI	
Note:									
Rilevanza paesis	tica		□ NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [✓ NEUTRO SE	nza rilevanz	'Δ	
COMPLEMENTAR		io		TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ita dei paes	saggio	SP11/AUTO TRALICCIO			☐ FERROVIA ☐ ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO AGLI A.A.S.			✓ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche									





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_404

Ubicazione: Località Conta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_404

Ubicazione: Località Conta

Immagine 1



Immagine 2



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_404

Ubicazione: Località Conta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В, С			

ľ	Note prescrittive:	

Will be with the same of the s	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_405					
Ubicazione:	Località Calvata								
Tipologia archite Nucleo rurale Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					ristrutt. Fine anni 90				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					alterato				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite	ttonici ciani	ificativi	•	-		•	·	-	
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	ſ	
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR		TINTEGGIA				
STIPITI	PORTICI	_] ZOCCOLATOR] AFFRESCHI	VA.	☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA				
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note: il complesso	_	alato come "				sse tipologico			
Rilevanza paesis	tica		□ NECATIVO	CONTRASTAN	ıte [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	<u></u>	
COMPLEMENTAR		SIO	_	TIVO DEL PAES			ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tuto	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTDADA	Γ	FERROVIA			
ELETTRODOTTO	•	Jugg. 0	TRALICCIO		[ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO AGLI A.A.S.			✓ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405

Ubicazione: Località Calvata

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405

Ubicazione: Località Calvata

Immagine 1



Immagine 2



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405

Ubicazione: Località Calvata

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Denominazione: Località Calvata Tipologia architettonica NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA ALTRO Note:


		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А	В							
Epoca storica	XXI secolo	XXI secolo							
Vincolo	nessuno	nessuno							
Stato di conservazione	alterato	alterato							
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti							
Tipo di interesse	neutro	neutro							
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA				
MURATURE	INFISSI		_] DECORAZION	NI	 POGGIOLI		 ☐ CORTILI AI		
Note: il complesso	risulta segna	alato come "I	Insediamenti	di origine ru	rale di intere	sse tipologico	o ambientale	II	
Rilevanza paesis		IO	= -	CONTRASTAN	-		nza rilevanz Zzante il pae		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
					-	_			
Elementi di critic	cita dei paes	saggio	SP11/AUTO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405b

Ubicazione: Località Calvata

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405b

Ubicazione: Località Calvata

Immagine 1



Immagine 2



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_405b

Ubicazione: Località Calvata

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Y WE WAR									
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_406					
Ubicazione:	Località Calvata								
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:		☐ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	□ALTRO					

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А	В							
Epoca storica	primi del 1900	primi del 1900							
Vincolo	nessuno	nessuno							
Stato di conservazione	poco alterato	poco alterato							
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti							
Tipo di interesse	tipologico	tipologico							
Elementi archite	ttonici signi	ficativi							
COP. COPPI	GRONDE	√	ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI		
COLONNE	✓ PORTALI		ZOCCOLATUR	A	TINTEGGI	ATURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	ΓE	Torre col	OMBAIA	
MURATURE	✓ INFISSI	<u> </u>	DECORAZION		POGGIOLI		CORTILI AN		
Note: il complesso	risulta segna	alato come "I	nsediamenti	di origine ru	rale di intere	esse tipologico	o ambientale	1	
Rilevanza paesist	tica		□ NFGATIVO	CONTRASTAN	TF [NFLITRO SE	NZA RILEVANZ	Δ	
✓ COMPLEMENTAR		IO	MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	Ambiti Agricoli Strategici								
Note paesistiche:									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_406

Ubicazione: Località Calvata

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_406

Ubicazione: Località Calvata

Immagine 1



Immagine 2



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_406

Ubicazione: Località Calvata

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			A,B					

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive il mantenimento e la tutela degli elementi architettonici presenti

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	- Località Calvata		Codice ID:	PE_407				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	ettonica	☐ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В						
Epoca storica	ristrutt. XX sec	primi del 1900						
Vincolo	nessuno	nessuno						
Stato di conservazione	alterato	integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	neutro	neutro						
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	ĺ
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	E	TORRE CO	LOMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI
Note: il complesso	risulta segn	alato come "I	Insediamenti	di origine ru	rale di intere	sse tipologico	o ambientale	II
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [✓ NEUTRO SE	nza rilevanz	
COMPLEMENTAR		io		ATIVO DEL PAESAGGIO		CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	DSTRADA		FERROVIA		
					ALTRO			
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S. INTERNO AGLI A.A.S.								
Note paesistiche	Note paesistiche:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_407

Ubicazione: Località Calvata

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_407

Ubicazione: Località Calvata

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_407

Ubicazione: Località Calvata

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А	В			

Note prescrittive: in caso d'intervento è consentito il ripristino di documentate aperture secondo le preesistenze storiche

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	TO DI TUTELA DEL PATR	RIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione:			Codice ID:	PE_408
Ubicazione:	S. Pietro Sud-Est			
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	ICOLA			FXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А								
Epoca storica	XXI sec								
Vincolo	nessuno								
Stato di conservazione	integro								
Stato di dissesto	danni non presenti								
Tipo di interesse	neutro								
Elementi archite	ttonici signi	 ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	[
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI	<u> </u>			TATE TORRE COLOMBAIA		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note:									
Rilevanza paesis	 tica			CONTRASTAN	ITF [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	'Δ	
COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	-		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	DSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici			STERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_408

Ubicazione: S. Pietro Sud-Est

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_408

Ubicazione: S. Pietro Sud-Est

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_408

Ubicazione: S. Pietro Sud-Est

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO										
Denominazione: Ubicazione:	Canova Nord Località Canova	,	Codice ID:	PE_409							
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO							

		AGRI	COLA			EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А			В	
Epoca storica					primi del 900			primi del 900	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					poco alterato			poco alterato	
Stato di dissesto					pochi danni			pochi danni	
Tipo di interesse					tipologico			tipologico	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	✓ GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		✓ PARAPETT:	1	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI				
✓ STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE CC		TORRE CO	LOMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	✓ POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI	
Note: la porzione	B è accessori	a alla resider	ıza						
Rilevanza paesis		io		CONTRASTAN TIVO DEL PAE	_	_	NZA RILEVANZ ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes		SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO AGLI A.A.S.			✓ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	· il complesso	n si trova attı	ialemente in	un modesto	stato di degr	ado: nonons	tante ciò ricu	lta di	
notevole interesse tipologico ambient	tipologico-ar								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Nord Codice ID: PE_409

Ubicazione: Località Canova

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Nord Codice ID: PE_409

Ubicazione: Località Canova

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Nord Codice ID: PE_409

Ubicazione: Località Canova

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А	В				

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive il mantenimento e la tutela degli elementi architettonici esistenti.

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO										
Denominazione:	Canova Sud		Codice ID:	PE_410							
Ubicazione:	Località Canova										
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO							

		۸GRI	COLA			EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		В			А				
Epoca storica		fine 800			fine 800				
Vincolo		nessuno			nessuno				
Stato di conservazione		poco alterato			poco alterato				
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti				
Tipo di interesse		tipologico			tipologico				
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		✓ PARAPETTI]	
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	R A	TINTEGGIA	TURE	ABBAINI		
✓ STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI		INFERRIAT		 Torre coi	LOMBAIA	
 MURATURE	INFISSI	✓	1	I	POGGIOLI		CORTILI AI		
Note:									
Rilevanza paesis	tica			CONTRASTAN	тс Г	TNEUTRO CE	NZA RILEVANZ		
✓ COMPLEMENTAR		io		TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tuto	alaro	✓ PRESENTE			ASSENTE			
			TINESCITIE		L	ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO			FERROVIA	IDETITORE		
			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Sud Codice ID: PE_410

Ubicazione: Località Canova

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Sud Codice ID: PE_410

Ubicazione: Località Canova

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Canova Sud Codice ID: PE_410

Ubicazione: Località Canova

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А	В				

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive la tutela e il mantenimento degli elementi architettonici presenti.

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Denominazione: Codice ID: PE_411 Ubicazione: Località Madergnago Tipologia architettonica NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA ALTRO Note:

		AGRI	COLA			ΕΧΤΡΔ Δ	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					ristrutt. XXI sec				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					alterato				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					di contesto				
Elementi archite	ttonici signi	ificativi		-	•		-		
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI]	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	TURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOME			LOMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI	
Note: l'edificio no	nostante la p	rofonda ristr	utturazione,	presenta and	ora la morfo	logia tipica d	ell'edificio ru	rale. Inoltre	
risulta segnalato co									
Rilevanza paesis	tica		NECATIVO	CONTRASTAN	ITE F	NEUTDO CE	NZA RILEVANZ		
COMPLEMENTAR		io	_	TIVO DEL PAES	-		ZZANTE IL PAE		
		•						.5710010	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici			ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_411

Ubicazione: Località Madergnago

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_411

Ubicazione: Località Madergnago

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_411

Ubicazione: Località Madergnago

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

Will be a second of the second	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Vò Sud Località Vò		Codice ID:	PE_412				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	□ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione								А	
Epoca storica								XXI sec	
Vincolo								nessuno	
Stato di conservazione								integro	
Stato di dissesto								danni non presenti	
Tipo di interesse								neutro	
COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE	COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA								
Rilevanza paesis		IO		CONTRASTAN		✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arb	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di criticità del paesaggio ELETTRODOTTO		aggio	SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Sud Codice ID: PE_412

Ubicazione: Località Vò

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Sud Codice ID: PE_412

Ubicazione: Località Vò

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Sud Codice ID: PE_412

Ubicazione: Località Vò

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione: Ubicazione:	Vò Ovest Località Vò	PATO	Codice ID:	PE_413					
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione								А	
Epoca storica								XXI sec	
Vincolo								nessuno	
Stato di conservazione								integro	
Stato di dissesto								pochi danni	
Tipo di interesse								neutro	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	1	PARAPETT	I	
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR	2Δ	— □ TINTEGGIA		ABBAINI		
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI	<u>=</u>					
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI	_	☐ CORTILI A		
Note:									
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRACTAN		TNEUTRO CE	NZA RILEVANZ	7.4	
COMPLEMENTAR		io	_	CONTRASTAN TIVO DEL PAES			ZZANTE IL PAI		
			_	IIVO DEL I AL.	-	_	ZZANIE IETAL	.SAGGIO	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/RIPETITORE ALTRO			
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Ovest Codice ID: PE_413

Ubicazione: Località Vò

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Ovest Codice ID: PE_413

Ubicazione: Località Vò

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vò Ovest Codice ID: PE_413


Ubicazione: Località Vò

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		



		4.000	2014			5//50 4 4	CD14014		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	ACCESSORIO agricolo	COLA Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					anni 80				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					integro				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite	ttonici cian	ificativi	-	•		•	•	•	
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO	1	PARAPETTI	Ī	
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR				ABBAINI	•	
STIPITI	PORTALI	_] ZOCCOLATOR] AFFRESCHI	M	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			OMBATA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	ıT	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note:			DECONAZION	11	FOGGIOLI		CONTILI AI	VIICIII	
Rilevanza paesis	tica			CONTRACTAN	. Г	✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	7.0	
COMPLEMENTAR		iO		CONTRASTAN TIVO DEL PAES			NZA KILEVANZ ZZANTE IL PAE		
			_	TIVO DEL TAL	_		ZZANIE ILIAL	.57.0010	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			 Antenna/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	Strategici		✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Benedetto Ovest Codice ID: PE_414

Ubicazione: Località S. Benedetto

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Benedetto Ovest Codice ID: PE_414

Ubicazione: Località S. Benedetto

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Benedetto Ovest Codice ID: PE_414

Ubicazione: Località S. Benedetto

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Bagoda Sud Località Bagoda		Codice ID:	PE_416				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione						А			
Epoca storica						XX sec			
Vincolo						nessuno			
Stato di conservazione						integro			
Stato di dissesto						danni non presenti			
Tipo di interesse						neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATURA		TINTEGGIA	TURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI		INFERRIAT		TORRE COL	OMBATA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI	_	CORTILI AN		
Note: l'edificio è s		nto di vendita	_			ciale.			
Rilevanza paesis	tica		✓ NEGATIVO	CONTRASTAN	TE [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Α	
COMPLEMENTAR		IO	MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			O CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arborea da tutelare			✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di criticità del paesaggio SP11/AUTOSTRADA FERROVIA									
ELETTRODOTTO			☐ TRALICCIO			☐ ANTENNA/RIPETITORE ✓ ALTRO			
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	: l'edificio è n	iei pressi di V	'iale Guglielm	no Marconi, s	trada ad alto	scorrimento			




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Bagoda Sud Codice ID: PE_416

Ubicazione: Località Bagoda

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Bagoda Sud Codice ID: PE_416

Ubicazione: Località Bagoda

Immagine 1



Immagine 2






SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Bagoda Sud Codice ID: PE_416

Ubicazione: Località Bagoda

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:	

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:	Cascina Montebruno	0	Codice ID:	PE_418				
Ubicazione:	Montebruno							
Tipologia archite	ttonica							
☐ NUCLEO RURALE Note:	COMPLESSO A CORTE	BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		С			А			В	
Epoca storica		ristrutt. XX sec			ristrutt. XX sec			ristrutt. XX sec	
Vincolo		nessuno			nessuno			nessuno	
Stato di conservazione		poco alterato			poco alterato			poco alterato	
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse		tipologico			tipologico			tipologico	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	1	PARAPETT	[
COLONNE	✓ PORTALI	:	ZOCCOLATURA		TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI		
STIPITI	✓ PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	Έ	TORRE CO	LOMBAIA	
MURATURE	INFISSI	✓	DECORAZION	I	POGGIOLI		✓ CORTILI AI	NTICHI	
Note: la porzione	C è accessori	a alla residen	za						
Rilevanza paesistica □ NEGATIVO CONTRASTANTE □ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☑ COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO □ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO □ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO									
Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ☑ ASSENTE									
Elementi di criticità del paesaggio SP11/AUTOSTRADA FERROVIA ☑ ELETTRODOTTO TRALICCIO ANTENNA/RIPETITORE ALTRO									
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche: si evidenzia la presenza di un elettrodotto su traliccio a sud del complesso a meno di 100m									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Montebruno Codice ID: PE_418

Ubicazione: Montebruno

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Montebruno Codice ID: PE_418

Ubicazione: Montebruno

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Cascina Montebruno Codice ID: PE_418

Ubicazione: Montebruno

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А, В	С			

Note prescrittive:		

Comune di Desenzano del Garda							
SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Montebruno Nord-2		Codice ID:	PE_419				
Località Montebruno							
ettonica COMPLESSO A CORTE	BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDAT Montebruno Nord-2 Località Montebruno	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Montebruno Nord-2 Località Montebruno	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTER TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Montebruno Nord-2 Località Montebruno ettonica				

	AGRICOLA EXTRA AGRICOLA					GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В	С					
Epoca storica	anni 50	anni 60	anni 60					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	integro	integro	integro					
Stato di dissesto	pochi danni	pochi danni	pochi danni					
Tipo di interesse	neutro	neutro	neutro					
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACC	1	PARAPETTI	I
COLONNE	PORTALI	i	ZOCCOLATUR	X A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI	_			INFERRIAT			OMBATA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI	_	CORTILI AI	
Note:								
Rilevanza paesis	 tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE [✓ NEUTRO SE	N7A RTI FVAN7	'Δ
COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	-	✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE		-	ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	DSTRADA		✓ FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			 ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.	[INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	Note paesistiche:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Montebruno Nord-2 Codice ID: PE_419

Ubicazione: Località Montebruno

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:Montebruno Nord-2Codice ID:PE_419Ubicazione:Località Montebruno

Immagine 1



Immagine 2






SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Montebruno Nord-2 Codice ID: PE_419

Ubicazione: Località Montebruno

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					A, B, C			

Note prescrittive:			

	Comune di Desenzano del Gardo SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATE	RIMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione:	Nord di Mirabello		Codice ID:	PE_420
Ubicazione:	-			
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO


	AGRICOLA EXTRA A					EVED A A	ODICOLA		
		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А			В	
Epoca storica					anni 80			anni 80	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					integro			integro	
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse					neutro			neutro	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	— PORTALI		- 1 zoccolatur	:A	 ☐ TINTEGGIA	TURF	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			ΟΜΒΔΙΔ	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	Ι	POGGIOLI	_	CORTILI AI		
Note: la porzione	B è accessori	a alla resider	ıza.						
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Ά	
COMPLEMENTAR	e al paesagg	io	☐ MIGLIORA ⁻	ΓΙVO DEL PAE	SAGGIO	CARATTERIZ	ZZANTE IL PAE	SAGGIO	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità dal page	aggio.		CTDADA	Г	J EEDDON/JA			
☑ ELETTRODOTTO	ita dei paes	saggio	SP11/AUTO TRALICCIO			✓ FERROVIA ☑ ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici								
	Note paesistiche: il complesso risulta in adiacenza alla linea ferroviaria e alla centrale elettrica a servizio di								

SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Nord di Mirabello Codice ID: PE_420

Ubicazione:

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Nord di Mirabello Codice ID: PE_420

Ubicazione:

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Nord di Mirabello Codice ID: PE_420

Ubicazione: -

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
X X X									
Denominazione:	Vicina		Codice ID:	PE_421					
Ubicazione:	Località Vicina								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		ΔGRI	COLA			ΕΧΤΡΔ Δ	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			В
Epoca storica					ristrutt. XX sec			ristrutt. XX sec
Vincolo					nessuno			nessuno
Stato di conservazione					poco alterato			poco alterato
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti
Tipo di interesse					tipologico			tipologico
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-		-	-	-
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETT	[
COLONNE	✓ PORTALI		ZOCCOLATUR		☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	✓ PORTICI		AFFRESCHI	U (INFERRIATE TORRE COLOMBAIA			OMBATA
✓ MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI	L	☐ FORKE CO	
Note:				-				
Rilevanza paesis	tica			CONTRASTAN	ITC [TNEUTRO CE	NZA RILEVANZ	<u>'</u> Λ
✓ COMPLEMENTAR		iO	=	TIVO DEL PAE	_	_	ZZANTE IL PAE	
<u></u>			_		5/10010			.5/10010
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO /	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche								
note paesistiche								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vicina Codice ID: PE_421

Ubicazione: Località Vicina

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vicina Codice ID: PE_421

Ubicazione: Località Vicina

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vicina Codice ID: PE_421

Ubicazione: Località Vicina

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А	В				

Note prescrittive:		

	SCHEDE DI ANALISI E PROGET	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione: Ubicazione:	Grezze Località Grezze		Codice ID:	PE_425						
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO						

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А		В	С					
Epoca storica	ristrutt. XXI sec		anni 50	ristrutt. anni 90					
Vincolo	nessuno		nessuno	vincolo monument ale					
Stato di conservazione	alterato		poco alterato	poco alterato					
Stato di dissesto	danni non presenti		danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	tipologico		neutro	tipologico					
Flementi archite	Elementi architettonici significativi								
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	TURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI	✓	AFFRESCHI		INFERRIAT	E	TORRE COI	OMBAIA	
MURATURE	INFISSI	✓	DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI	
Note: la porzione d' "Insediamenti di or					PTCP. II comp	lesso risulta	segnalato co	me	
Rilevanza paesist	 tica			CONTRASTAN	ть Г	NEUTDO SE	NZA RILEVANZ	'Λ	
✓ COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	DSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche:	:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze Codice ID: PE_425

Ubicazione: Località Grezze

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze Codice ID: PE_425

Ubicazione: Località Grezze

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze Codice ID: PE_425

Ubicazione: Località Grezze

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione		С	А		В			

Note prescrittive:			

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_426 Codice ID: Denominazione: Grezze 2 Ubicazione: Località Grezze Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA COMPLESSO A CORTE ALTRO Note:

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В						
Epoca storica	XXI sec	anni 90						
Vincolo	nessuno	nessuno						
Stato di conservazione	integro	integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	neutro	neutro						
Elementi architettonici significativi								
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	RA.	TINTEGGIATURE ABBAINI			
STIPITI	PORTICI	_			INFERRIAT			OMBATA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	ΙΤ	POGGIOLI CORTILI ANTICHI			
Note: II complesso	risulta segn	alato come "	- Insediamenti	di origine ru		sse tipologico		
Rilevanza paesis	tica		✓ NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE	NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Α
✓ COMPLEMENTAR	E AL PAESAGG	io	 ☐ MIGLIORA	TIVO DEL PAES	SAGGIO	 CARATTERIZ	ZZANTE IL PAE	SAGGIO
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	: il giudizio pa	aesistico neg	ativo-contras	tante è da at	ttribuire alla s	sola porzione	В.	




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze 2 Codice ID: PE_426

Ubicazione: Località Grezze

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze 2 Codice ID: PE_426

Ubicazione: Località Grezze

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Grezze 2 Codice ID: PE_426

Ubicazione: Località Grezze

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gard	a								
Y W	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO									
Denominazione:	S. Pietro Nord		Codice ID:	PE_427						
Ubicazione:	Località S. Pietro									
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	□ALTRO						

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А							
Epoca storica	XXI sec							
Vincolo	neesuno							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	neutro							
Elementi archite	ttonici signi	ficativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	RIATE TORRE COLOMBAIA		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI	ioli Cortili antichi		
Note:								
Rilevanza paesist	 tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	Ν7Δ ΡΤΙ ΕΙ/ΔΝ7	'Δ
COMPLEMENTAR		IO		TIVO DEL PAES	_	☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic				OCTD A D A	Г	TEEDDOL/TA		
ELETTRODOTTO	-	aggio	☐ SP11/AUTO ☐ TRALICCIO			☐ FERROVIA ☐ ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Nord Codice ID: PE_427

Ubicazione: Località S. Pietro

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Nord Codice ID: PE_427

Ubicazione: Località S. Pietro

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Nord Codice ID: PE_427

Ubicazione: Località S. Pietro

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		



AGRICOLA EX				ΕΧΤΡΔ Δ	EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		А						
Epoca storica		anni 90						
Vincolo		nessuno						
Stato di conservazione		integro						
Stato di dissesto		danni non presenti						
Tipo di interesse		neutro						
Elementi archite	ttonici signi	ificativi			•	-		
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA.	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TOR			OMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesis	tica		✓ NEGATIVO	CONTRACTAN	ITE [NEUTRO SE	NIZA DTI EVANIZ	'Λ
COMPLEMENTAR		io	✓ NEGATIVO CONTRASTANTE✓ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO		-	☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
		.1	_					
Vegetazione arbo	orea da tute	eiare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO /	AGLI A.A.S.	[INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche								
,								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Sud-Ovest Codice ID: PE_428

Ubicazione: Località S. Pietro

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Sud-Ovest Codice ID: PE_428

Ubicazione: Località S. Pietro

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Sud-Ovest Codice ID: PE_428

Ubicazione: Località S. Pietro

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda								
Y WAR	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDAT		IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL					
Denominazione:	Centenaro Nord		Codice ID:	PE_429					
Ubicazione:	Località Centenaro								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		\CDI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione						А		
Epoca storica						XXI sec		
Vincolo						nessuno		
Stato di conservazione						integro		
Stato di dissesto						danni non presenti		
Tipo di interesse						neutro		
Elementi architettonici significativi COP. COPPI GRONDE ARCHIVOLTE COLONNE PORTALI ZOCCOLATUF STIPITI PORTICI AFFRESCHI MURATURE INFISSI DECORAZION Note:				RA	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA☐ INFERRIAT ☐ POGGIOLI	ATURE	PARAPETTI ABBAINI TORRE COI CORTILI A	LOMBAIA
Rilevanza paesis		iIO	✓ NEGATIVO CONTRASTANTE MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di criticità del paesaggio		saggio	SP11/AUTOSTRADA TRALICCIO		[☐ FERROVIA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO		
Ambiti Agricoli S	Ambiti Agricoli Strategici							
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Centenaro Nord Codice ID: PE_429

Ubicazione: Località Centenaro

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Centenaro Nord Codice ID: PE_429

Ubicazione: Località Centenaro

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Centenaro Nord Codice ID: PE_429

Ubicazione: Località Centenaro

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda								
Y WAR	SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA		IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL					
Denominazione:	S. Pietro Est		Codice ID:	PE_430					
Ubicazione:	Località S. Pietro								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRICOLA				EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		А						
Epoca storica		anni 90						
Vincolo		nessuno						
Stato di conservazione		integro						
Stato di dissesto		danni non presenti						
Tipo di interesse		neutro						
Elementi archite	ttonici cian	ificativi	•	<u> </u>		•	-	-
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	ſ
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR		TINTEGGIA		ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	_] ZOCCOLATOR	VA.	INFERRIAT		TORRE COI	I OMDATA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI CORTILI ANTICHI			
Note:			DECONALION	''			CONTEL AI	VIICHI
Dilayanza nassis	tion					¬		
Rilevanza paesis COMPLEMENTAR		SIO	✓ NEGATIVO CONTRASTANTE MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arb	orea da tuto	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	rità del nae	saggio.	CD11/AUT	OCTDADA	Г			
l — _			SP11/AUTO TRALICCIO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO /	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Est Codice ID: PE_430

Ubicazione: Località S. Pietro

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Est Codice ID: PE_430

Ubicazione: Località S. Pietro

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S. Pietro Est Codice ID: PE_430

Ubicazione: Località S. Pietro

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:	

Y III	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:			Codice ID:	PE_431
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:		✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRICOLA EXTRA AGRICOLA						
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А			В				
Epoca storica	anni 50			anni 90				
Vincolo	nessuno			nessuno				
Stato di conservazione	integro			integro				
Stato di dissesto	danni non presenti			danni non presenti				
Tipo di interesse	neutro			neutro				
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-			-	-
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	[
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATURA [TINTEGGI		ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI	V.	☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMB/		OMBATA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI	L	CORTILI AI	
Note: la porzione								
Rilevanza paesis	tica			CONTRASTAN	TF [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	7.0
COMPLEMENTAR		io	_	TIVO DEL PAES	-	_	ZZANTE IL PAE	
			_		DAGGIO [ZZANIE ILIAL	.57.0010
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche	:							



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_431

Ubicazione: 0

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione:	0	Codice ID:	PE_431
----------------	---	------------	--------

Ubicazione: 0

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_431

Ubicazione: 0

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_432 Denominazione: Codice ID: S.Pietro Nord Ubicazione: Località S. Pietro Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA COMPLESSO A CORTE ALTRO Note:

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					XXI sec				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					integro				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION	K A	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA☐ INFERRIAT ☐ POGGIOLI	ATURE	PARAPETTI ABBAINI TORRE COI CORTILI AN	LOMBAIA	
Rilevanza paesis		IO	_	CONTRASTAN	_	☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA IO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	•	saggio	SP11/AUTO		[[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		STERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Nord Codice ID: PE_432

Ubicazione: Località S. Pietro

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Nord Codice ID: PE_432

Ubicazione: Località S. Pietro

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: S.Pietro Nord Codice ID: PE_432

Ubicazione: Località S. Pietro

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

Will be with the same of the s	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDAT	O DI TUTELA DEL PATE	RIMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_434
Ubicazione:	Località Carnarolo			
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					ristrutt. XXI sec			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	,	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR	۸	TINTEGGIATURE ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	IT	POGGIOLI	L !	CORTILI AN	
Note:			DECONTEION	-				VIICIII
Rilevanza paesis	tica		D NECATIVO	CONTRACTAN		NEUTRO CE	N.74 DTI EVANIZ	
✓ COMPLEMENTAR		īO	_	CONTRASTAN	_	☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
			_	IIVO DEL I AL	DAGGIO [ZZANIL ILIAL	SAGGIO
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche	Note paesistiche: l'edificio si trova nei pressi di un elettrodotto su traliccio.							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_434

Ubicazione: Località Carnarolo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_434

Ubicazione: Località Carnarolo

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_434

Ubicazione: Località Carnarolo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:			Codice ID:	PE_435				
Ubicazione:	Località Carnarolo							
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					ristrutt. XXI sec			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-	•	-	-	
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE CO		_OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI CORTILI ANTICHI			
Note:								
Rilevanza paesis	tica		□ NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	nza rilevanz	'Α
COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	=	_	ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		☐ INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_435

Ubicazione: Località Carnarolo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_435

Ubicazione: Località Carnarolo

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: 0 Codice ID: PE_435

Ubicazione: Località Carnarolo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

XIII	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	- Località Carnarolo		Codice ID:	PE_436				
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:	<u>—</u>	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	□ALTRO				

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					anni 80			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	 ttonici signi	 ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	INFERRIATE TORRE COLOMBAIA		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesist	 tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Ά
COMPLEMENTAR		IO		ΓΙVO DEL PAES	_	<u> </u>	ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		☐ INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche:	Note paesistiche:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_436

Ubicazione: Località Carnarolo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_436

Ubicazione: Località Carnarolo

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_436

Ubicazione: Località Carnarolo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_437				
Ubicazione:	Località Carnarolo							
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	<u>—</u>	☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione				В	А			
Epoca storica				anni 90	ristrutt. anni 90			
Vincolo				nessuno	nessuno			
Stato di conservazione				integro	poco alterato			
Stato di dissesto				danni non presenti	danni non presenti			
Tipo di interesse				neutro	neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	,	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	₹A	TINTEGGIA		ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	Ļ	AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	iI	POGGIOLI		CORTILI AN	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesist	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TE [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	 'A
COMPLEMENTAR	E AL PAESAGG	iIO	☐ MIGLIORA [¬]	TIVO DEL PAES	SAGGIO	CARATTERIZ	ZZANTE IL PAE	SAGGIO
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO)STRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			STERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_437

Ubicazione: Località Carnarolo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_437

Ubicazione: Località Carnarolo

Immagine 1



Immagine 2






SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_437

Ubicazione: Località Carnarolo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda	Comune di Desenzano del Garda								
W. W	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO									
Denominazione:	Serbatoio Nord		Codice ID:	PE_438						
Ubicazione:	Località Colombare									
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO						

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					anni 90			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	 ttonici signi	 ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	ı	PARAPETTI	[
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	₹A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AN	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesist	 tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITF	✓ NEUTRO SE	nza rilevanz	
COMPLEMENTAR		iio	=	TIVO DEL PAES	=		ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO			FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Nord Codice ID: PE_438

Ubicazione: Località Colombare

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Nord Codice ID: PE_438

Ubicazione: Località Colombare

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Nord Codice ID: PE_438

Ubicazione: Località Colombare

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_439 Serbatoio Sud Codice ID: Denominazione: Ubicazione: Località Colombare Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA COMPLESSO A CORTE ALTRO Note:

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		В						А	
Epoca storica		anni 80						anni 90	
Vincolo		nessuno						nessuno	
Stato di conservazione		integro						integro	
Stato di dissesto		danni non presenti						danni non presenti	
Tipo di interesse		neutro						neutro	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	A	TINTEGGIATURE		ABBAINI		
 STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIATE				
 MURATURE	INFISSI			DECORAZIONI POGGIOL			_		
Note: la porzione	A è adibita a	deposito di n	nateriali e att	trezzature ag	ricole				
Rilevanza paesist	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	N7A RTI FVAN7	'Δ	
COMPLEMENTAR		IO		TIVO DEL PAES	=		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tuto	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche:	:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Sud Codice ID: PE_439

Ubicazione: Località Colombare

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Sud Codice ID: PE_439

Ubicazione: Località Colombare

Immagine 1



Immagine 2






SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Serbatoio Sud Codice ID: PE_439

Ubicazione: Località Colombare

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda								
	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_440					
Ubicazione:	Località Colombare								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione				В	А			
Epoca storica				anni 90	anni 90			
Vincolo				nessuno	nessuno			
Stato di conservazione				integro	integro			
Stato di dissesto				danni non presenti	danni non presenti			
Tipo di interesse				neutro	neutro			
Elementi archite	ttonici signi	 ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note: la porzione	B è adibita a	l rimessaggio	di automezz	i				
Rilevanza paesist	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TE [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Ά
☑ COMPLEMENTAR		io	_	ΓΙVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	STRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	_		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S. INTERNO AGLI A.A.S.								
Note paesistiche:	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_440

Ubicazione: Località Colombare

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_440

Ubicazione: Località Colombare

Immagine 1



Immagine 2






SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_440

Ubicazione: Località Colombare

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_441					
Ubicazione:	Località S. Zeno								
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA	COLA			EXTRA AGRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione								А	
Epoca storica								anni 40	
Vincolo								nessuno	
Stato di conservazione								integro	
Stato di dissesto								pochi danni	
Tipo di interesse								tipologico	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETT:	[
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATURA [☐ TINTEGGIATURE ☐ AE		ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIATE		TORRE COLOMBAIA		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI	
Note: L'edificio fur	nge da ferma	ta ferroviaria	ı, ora non più	ı in uso.					
Rilevanza paesist		io	=	CONTRASTAN	=	✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
						_			
Elementi di critic ☐ ELETTRODOTTO	ita dei paes	saggio	SP11/AUTO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	Ambiti Agricoli Strategici			STERNO AGLI A.A.S.			INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche:									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_441

Ubicazione: Località S. Zeno

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_441

Ubicazione: Località S. Zeno

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_441

Ubicazione: Località S. Zeno

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Ga	rda		
W. F. C.	SCHEDE DI ANALISI E PROGET TESSUTO URBANO CONSOLID		IMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione:	Venga 1		Codice ID:	PE_442
Ubicazione:	Località Venga			
Tipologia archite ☐ NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А	В							
Epoca storica	ristrutt. XXI sec	anni 90							
Vincolo	nessuno	nessuno							
Stato di conservazione	poco alterato	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti							
Tipo di interesse	tipologico	neutro							
Elementi archite	ttonici signi	ficativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATURA		TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIATE		TORRE COL	OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		= =			GGIOLI CORTILI ANTICHI			
Note:									
Rilevanza paesis	tica		✓ NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Α	
✓ COMPLEMENTAR		IO	_	TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO	-		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici			ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche: il giudizio paesistico negativo contrastante è da attribuire alla sola porzione B									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 1 Codice ID: PE_442

Ubicazione: Località Venga

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 1 Codice ID: PE_442

Ubicazione: Località Venga

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 1 Codice ID: PE_442

Ubicazione: Località Venga

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А		В			

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Venga 2 Località Venga		Codice ID:	PE_443				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		D		С	А			В
Epoca storica		anni 50		seconda metà dell'800	seconda metà dell'800			ristrutt. anni 80
Vincolo		nessuno		vincolo monument ale	vincolo monument ale			nessuno
Stato di conservazione		integro		integro	integro			alterato
Stato di dissesto		danni non presenti		danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti
Tipo di interesse		neutro		tipologico- architettonico	tipologico- architettonico			neutro
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	✓ GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETT]
COLONNE	✓ PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIATURE ABBAINI			
 ✓ STIPITI	✓ PORTICI		AFFRESCHI		✓ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI	✓	DECORAZION	I I	✓ POGGIOLI		✓ CORTILI AI	NTICHI
Note: gli element segnalato come "Ir		_		=	naggior parte	alle porzioni	A e C. II com	plesso è
Rilevanza paesis		SIO		CONTRASTAN	-		nza rilevanz Zzante il pae	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	-	saggio	SP11/AUTO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		☑ ESTERNO /	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	: il complesso	o si trova a ci	rca 300 m da	ll'autostrada	A4 Milano-V	enezia		
				22200.000				





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 2 Codice ID: PE_443

Ubicazione: Località Venga

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 2 Codice ID: PE_443

Ubicazione: Località Venga

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 2 Codice ID: PE_443

Ubicazione: Località Venga

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione		A, C	В		D			

Note prescrittive:		

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_444 Denominazione: Codice ID: Venga 3 Ubicazione: Località Venga Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA ALTRO Note:

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А			В	
Epoca storica					ristrutt. anni 80			primi del 900	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					alterato			integro	
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse					tipologico			tipologico	
Elementi archite COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION	RA.	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA ☐ INFERRIAT ☐ POGGIOLI	TURE	☐ PARAPETTI ☐ ABBAINI ☐ TORRE COI ☐ CORTILI AI	LOMBAIA	
Note:									
Rilevanza paesis		io	=	CONTRASTAN	_				
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	-	saggio	SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		STERNO A	AGLI A.A.S.		☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 3 Codice ID: PE_444

Ubicazione: Località Venga

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 3 Codice ID: PE_444

Ubicazione: Località Venga

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 3 Codice ID: PE_444

Ubicazione: Località Venga

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

N	1~+~	nracarittiva
I١	iore.	prescrittive:
		p. 000

Si prescrive il mantenimento della tipologia e morfologia dell'edilizia esistente.

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_445 Denominazione: Codice ID: Venga 4 Ubicazione: Località Venga Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE COMPLESSO A CORTE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA ALTRO Note:

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А			В	
Epoca storica					anni 80			anni 50	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					integro			alterato	
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse					neutro			neutro	
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	.A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	E	TORRE COI	OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI	
Note: la porzione	B risulta anc	h'essa reside	nza extra-agr	icola					
Rilevanza paesist	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TE F	NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Ά	
COMPLEMENTAR	E AL PAESAGG	io	_	TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	✓ SP11/AUTC	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO	1		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		STERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche:									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 4 Codice ID: PE_445

Ubicazione: Località Venga

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 4 Codice ID: PE_445

Ubicazione: Località Venga

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Venga 4 Codice ID: PE_445

Ubicazione: Località Venga

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

Will be a second of the second	Comune di Desenzano del Gar SCHEDE DI ANALISI E PROGET TESSUTO URBANO CONSOLIDA	TO DI TUTELA DEL PATR	IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Casetta 1 Località Casetta		Codice ID:	PE_446
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

				EVERA A ORIGONA					
		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		А							
Epoca storica		XXI sec							
Vincolo		nessuno							
Stato di conservazione		integro							
Stato di dissesto		danni non presenti							
Tipo di interesse		neutro							
Elementi architettonici significativi									
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC	,	PARAPETTI	Ī	
COLONNE	PORTALI	_	ZOCCOLATUR		TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI	_	_		INFERRIAT			OMPATA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION			CORTILI AI			
Note:			DECONALION	''			CONTEL AI	VIICIII	
Rilevanza paesis	tica		C NECATO (C	CONTRACTAN	ı .	TNEUTRO CE	NIZA DILEMANI		
COMPLEMENTAR		SIO		CONTRASTAN		☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	✓ SP11/AUT(OSTRADA	Г	FERROVIA			
ELETTRODOTTO	<u> </u>		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 1 Codice ID: PE_446

Ubicazione: Località Casetta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 1 Codice ID: PE_446

Ubicazione: Località Casetta

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 1 Codice ID: PE_446

Ubicazione: Località Casetta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gar SCHEDE DI ANALISI E PROGET TESSUTO URBANO CONSOLID	TO DI TUTELA DEL PATE	RIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione:	Pomo 1		Codice ID:	PE_447
Ubicazione:	Località Pomo			
Tipologia archite	ettonica			
☐ NUCLEO RURALE Note:	COMPLESSO A CORTE	✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione				С	А			В	
Epoca storica				XXI sec	ristrutt XXI sec			ristrutt. XXI sec	
Vincolo				nessuno	nessuno			nessuno	
Stato di conservazione				integro	poco alterato			molto alterato	
Stato di dissesto				danni non presenti	danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse				neutro	neutro			neutro	
Elementi architettonici significativi COP. COPPI GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI Note: la porzione B è adibita a residenza extra-agricola anch'essa, mentre la C è accessorio alla residenza.								_OMBAIA	
			CONTRASTAN	_	✓ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO				
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		,	
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO		[[FERROVIA ANTENNA/RIPETITORE ALTRO			
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S. 🔽 INTERNO AGLI A.A.S.									
Note paesistiche:									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Pomo 1 Codice ID: PE_447

Ubicazione: Località Pomo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Pomo 1 Codice ID: PE_447

Ubicazione: Località Pomo

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Pomo 1 Codice ID: PE_447

Ubicazione: Località Pomo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А	В, С			

Note prescrittive:		

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_448				
Ubicazione:	Località Venga							
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			В
Epoca storica					anni 90			anni 90
Vincolo					nessuno			nessuno
Stato di conservazione					integro			integro
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti
Tipo di interesse					neutro			neutro
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	ı	PARAPETT:]
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	E	TORRE CO	LOMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI
Note: le porzioni E	3 sono access	orie alla resi	denza					
Rilevanza paesis	tica		□ NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [✓ NEUTRO SE	nza rilevanz	'Δ
☐ COMPLEMENTAR		io		TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di criticità del paesaggio					☐ FERROVIA ☐ ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S. INTERNO AGLI A.A.S.								
Note paesistiche:								





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_448

Ubicazione: Località Venga

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_448

Ubicazione: Località Venga

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_448

Ubicazione: Località Venga

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		



	AGRICOLA				EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	С	В					
Epoca storica	ristrutt XXI sec	anni 90	anni 90					
Vincolo	nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione	alterato	integro	integro					
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti	danni non presenti					
Tipo di interesse	neutro	neutro	neutro					
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI	Ī
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	R A	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI		INFERRIAT		 Torre coi	LOMBAIA
 MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI	_	CORTILI AI	
Note: la porzione	C è sede di u	n allevament	o zootecnico					
Rilevanza paesis	tica			CONTRACTAN		Z NEUTRO CE	NZA DILEVANIZ	7.0
COMPLEMENTAR		iO		CONTRASTAN TIVO DEL PAES				
			_		5/10010			.5/10010
Vegetazione arborea da tutelare PRESENTE Image: Presente in the presente in t								
Elementi di critic	ità del paes	saggio	✓ SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
☐ ELETTRODOTTO ☐ TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S. INTERNO AGLI A.A.S.								
Note paesistiche								
	•							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 2 Codice ID: PE_449

Ubicazione: Località Casetta

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 2 Codice ID: PE_449

Ubicazione: Località Casetta

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Casetta 2 Codice ID: PE_449

Ubicazione: Località Casetta

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А	В, С			

Note prescrittive:

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Comun 1 Località Comun		Codice ID:	PE_450				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					A - B			
Epoca storica								
Vincolo								
Stato di conservazione								
Stato di dissesto								
Tipo di interesse								
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO	1	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	R A	TINTEGGIA	TINTEGGIATURE ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	IATE TORRE COLOMBAIA		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note: Il complesso a residenza.	è segnalato	come "Insed	iamenti di or	igine rurale o	di valore stor	ico". La porzi	one B è anch	essa adibita
Rilevanza paesis		io		CONTRASTAN			nza rilevanz Zzante il pae	
Vegetazione arbo			PRESENTE		L	✓ ASSENTE		
Elementi di critic	cità del paes	saggio	SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO /	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	Note paesistiche:							





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 1 Codice ID: PE_450

Ubicazione: Località Comun

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 1 Codice ID: PE_450

Ubicazione: Località Comun

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 1 Codice ID: PE_450

Ubicazione: Località Comun

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А		В			

Note prescrittive:		

¥ III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDAT	DI TUTELA DEL PATR	IMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Vaccarolo sud Località Vaccarolo		Codice ID:	PE_451
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		4.00	COL A		EXTRA AGRICOLA				
DESTINATIONS			COLA		Residenza				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А	В							
Epoca storica	anni 90	anni 90							
Vincolo	nessuno	nessuno							
Stato di conservazione	integro	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti							
Tipo di interesse	neutro	neutro							
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETT	Į.	
COLONNE	PORTALI	· _	ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGI	<u> </u>			
STIPITI	PORTICI		_		INFERRIAT				
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I I	POGGIOLI	_	CORTILI AI		
Note:									
Rilevanza paesis	tica			CONTRASTAN	ıTF [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	7.0	
COMPLEMENTAR		SIO	_	TIVO DEL PAES	-	_	NZA RILEVANZ ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arb	orea da tuto	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO	•	88	TRALICCIO		[ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vaccarolo sud Codice ID: PE_451

Ubicazione: Località Vaccarolo

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vaccarolo sud Codice ID: PE_451

Ubicazione: Località Vaccarolo

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Vaccarolo sud Codice ID: PE_451

Ubicazione: Località Vaccarolo

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Comun 2 Località Comun		Codice ID:	PE_452				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		В			А				
Epoca storica		anni 70			primi del 900				
Vincolo		nessuno			nessuno				
Stato di conservazione		integro			poco alterato				
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti				
Tipo di interesse		neutro			tipologico				
Elementi archite	ttonici signi	ficativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATURA		TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI IN		INFERRIATE TORRE COLOMBAIA			OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note:									
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TE [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	A	
☑ COMPLEMENTAR		IO		ΓIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici									
Note paesistiche	:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 2 Codice ID: PE_452

Ubicazione: Località Comun

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 2 Codice ID: PE_452

Ubicazione: Località Comun

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Comun 2 Codice ID: PE_452

Ubicazione: Località Comun

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А		В			

Note prescrittive:			

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione: Ubicazione:	Ronchedone 1 Località Ronchedone		Codice ID:	PE_453				
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А	В		
Epoca storica					anni 90	anni 90		
Vincolo					nessuno	nessuno		
Stato di conservazione					integro	integro		
Stato di dissesto					danni non presenti	danni non presenti		
Tipo di interesse					neutro	neutro		
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	,	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	RΑ	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	NI.	□ POGGIOLI □ CORTILI ANTICHI			
Note:								
Rilevanza paesist		iIO	_	CONTRASTAN			nza rilevanz Zzante il pae	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO		[✓ FERROVIA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO		
Ambiti Agricoli Strategici ESTERNO AGLI A.A.S				AGLI A.A.S.	☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche: dall'autostrada A4.		è nelle imm	ediate vicina	nze della line	ea ferroviaria	Milano-Vene	ezia e a circa 2	250 m




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_453

Ubicazione: Località Ronchedone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_453

Ubicazione: Località Ronchedone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_453

Ubicazione: Località Ronchedone

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_454				
Ubicazione:	Località Cascina Cipri	iani						
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	<u> </u>	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			В
Epoca storica					anni 80			anni 80
Vincolo					nessuno			nessuno
Stato di conservazione					integro			integro
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti
Tipo di interesse					neutro			neutro
Elementi archite COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION	RA	☐ INTONACO ☐ PARAPETTI ☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI ☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA ☐ POGGIOLI ☐ CORTILI ANTICHI			
Note:								
Rilevanza paesis		SIO	=	CONTRASTAN	_			
Vegetazione arb	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.		
Note paesistiche:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_454

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_454

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_454

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO							
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_455				
Ubicazione:	Località S. Martino d	ella Battaglia						
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO				

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А			В	
Epoca storica					anni 50			anni 80	
Vincolo					nessuno			nessuno	
Stato di conservazione					poco alterato			integro	
Stato di dissesto					danni non presenti			danni non presenti	
Tipo di interesse					neutro			neutro	
Elementi architettonici significativi COP. COPPI GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAI MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI Note: la porzione B è accessoria alla residenza						LOMBAIA			
Rilevanza paesist		IO	=	CONTRASTAN	_	☑ NEUTRO SENZA RILEVANZA GIO ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO			
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTC			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici			ESTERNO AGLI A.A.S.			INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche:	Note paesistiche: gli edifici sono nelle immediate vicinanze della SS11								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_455

Ubicazione: Località S. Martino della Battaglia

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_455

Ubicazione: Località S. Martino della Battaglia

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_455

Ubicazione: Località S. Martino della Battaglia

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А	В			

Note prescrittive:		

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione: Ubicazione:	- Località S. Martino		Codice ID:	PE_456					
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					anni 60				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					integro				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite	ttonici signi	ificativi			•				
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	ı	PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIATE		TORRE CO	_OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI AI	NTICHI	
Note:									
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	те Г	✓ NEUTRO SE	nza rilevanz	'Λ	
COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	_				
Vegetazione arb	oroa da tut	alaro	☐ PRESENTE		-	✓ ASSENTE			
vegetazione ai bi	orea da tute	ciai C	PKLJLIVIL			* ASSLITE			
Elementi di criticità del paesaggio SP11/AUT			SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	:								





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_456

Ubicazione: Località S. Martino

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_456

Ubicazione: Località S. Martino

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_456

Ubicazione: Località S. Martino

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATF	RIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Morone 1 Località Morone		Codice ID:	PE_457
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		ΔGRI	COLA		EXTRA AGRICOLA				
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					fine anni 90				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					integro				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					neutro				
Elementi archite COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE Note:	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION	RA	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA☐ INFERRIAT ☐ POGGIOLI	TURE	PARAPETTI ABBAINI TORRE COI CORTILI AI	LOMBAIA	
Rilevanza paesis	e al paesagg			✓ NEGATIVO CONTRASTANTE MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli Strategici ✓ ESTERNO AGLI A.A.S. ☐ INTERNO AGLI A.A.S.									
Note paesistiche	Note paesistiche: l'edificio si trova nei pressi della SS 11.								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 1 Codice ID: PE_457

Ubicazione: Località Morone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 1 Codice ID: PE_457

Ubicazione: Località Morone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 1 Codice ID: PE_457

Ubicazione: Località Morone

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO PRIMO	LIVELLO SECONDO	LIVELLO TERZO	LIVELLO QUARTO	LIVELLO QUINTO	LIVELLO SESTO	CONSOLID. STATICO	PIANO ATTUATIVO
Edificio o					۸			
porzione					А			

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive la rimozione delle tettoie in lamiera poste sul lato Nord-Ovest dell'edificio, in quanto incongrue con il contesto.

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Morone 2 Località Morone		Codice ID:	PE_458
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		✓ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	ICOLA	EXT			RA AGRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione					А				
Epoca storica					ristrutt anni 90				
Vincolo					nessuno				
Stato di conservazione					poco alterato				
Stato di dissesto					danni non presenti				
Tipo di interesse					tipologico				
Elementi archite COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION	RA.	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA ☐ INFERRIAT ☐ POGGIOLI	ATURE	☐ PARAPETTI ☐ ABBAINI ☐ TORRE COI ☐ CORTILI AI	LOMBAIA	
Note:			DECONAZION				CONTELA	VIICIII	
Rilevanza paesist		io	_	CONTRASTAN	_				
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche:	Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 2 Codice ID: PE_458

Ubicazione: Località Morone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 2 Codice ID: PE_458

Ubicazione: Località Morone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 2 Codice ID: PE_458

Ubicazione: Località Morone

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А				

Note prescrittive:		

Y III	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	RIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Morone 3 Località Morone		Codice ID:	PE_459
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					anni 60			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-		-	-	-
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	I
COLONNE	PORTALI	:	ZOCCOLATUR	XA	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			LOMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI A	
Note:								
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE [NEUTRO SE	nza rilevanz	'Δ
COMPLEMENTAR		io	=	TIVO DEL PAES	=	_	ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE		·	ASSENTE		
Elementi di critic	ità del nace	saggio	SP11/AUTO	OCTD A D A		FERROVIA		
ELETTRODOTTO	uci paci		TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 3 Codice ID: PE_459

Ubicazione: Località Morone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 3 Codice ID: PE_459

Ubicazione: Località Morone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 3 Codice ID: PE_459

Ubicazione: Località Morone

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А				

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	IIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Morone 4 Località Morone		Codice ID:	PE_460
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			ΕΧΤΡΑ Δ	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					anni 90			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					integro			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					neutro			
Elementi archite	ttonici signi	ficativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	A	TINTEGGIA	TURE	ABBAINI	
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesist	 tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	TF [NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Ά
COMPLEMENTAR		IO	=	ΓΙVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTC	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici			✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:								
pacoisticite.								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 4 Codice ID: PE_460

Ubicazione: Località Morone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 4 Codice ID: PE_460

Ubicazione: Località Morone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 4 Codice ID: PE_460

Ubicazione: Località Morone

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATF	IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Morone 5 Località Morone		Codice ID:	PE_461
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В						
Epoca storica	anni 90	anni 90						
Vincolo	nessuno	nessuno						
Stato di conservazione	integro	integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	neutro	neutro						
Elementi archite	ttonici signi	 ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		_		INFERRIAT			
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	 POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note:								
Rilevanza paesist				CONTRASTAN	тс Г	✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	^^
COMPLEMENTAR		IO	_	TIVO DEL PAES	_	_	ZZANTE IL PAE	
Vegetazione arbo			PRESENTE		_	✓ ASSENTE		
			FRESLIVIE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO			FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:								
Trote paesistiche.	•							



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 5 Codice ID: PE_461

Ubicazione: Località Morone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 5 Codice ID: PE_461

Ubicazione: Località Morone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Morone 5 Codice ID: PE_461

Ubicazione: Località Morone

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					A,B			

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive la rimozione delle tettoie in lamiera presenti a Sud-Est del lotto e in adiacenza alla porzione B, in quanto incongrue con il contesto.

Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL **TESSUTO URBANO CONSOLIDATO** PE_462 Denominazione: Codice ID: Tassere 1 Ubicazione: Località Tassere Tipologia architettonica ☐ NUCLEO RURALE ✓ BLOCCO ISOLATO EDIFICIO A SCHIERA COMPLESSO A CORTE ALTRO Note:

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А	В						
Epoca storica	primi del 900	anni 90						
Vincolo	nessuno	nessuno						
Stato di conservazione	poco alterato	integro						
Stato di dissesto	danni non presenti	danni non presenti						
Tipo di interesse	tipologico	neutro						
Elementi archite	ttonici signi	ificativi			•			
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI	
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	R A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI			
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	E	TORRE COI	OMBAIA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI
Note: il complesso	è segnalato	come "Insed	iamenti di or	igine rurale o	di interesse ti	pologico amb	oientale"	
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE [NEUTRO SE	nza rilevanz	Ά
✓ COMPLEMENTAR	e al paesagg	IO	☐ MIGLIORA	TIVO DEL PAES	SAGGIO	CARATTERIZ	ZZANTE IL PAE	SAGGIO
Vegetazione arb	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Tassere 1 Codice ID: PE_462

Ubicazione: Località Tassere

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Tassere 1 Codice ID: PE_462

Ubicazione: Località Tassere

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Tassere 1 Codice ID: PE_462

Ubicazione: Località Tassere

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А		В			

Note prescrittive: in caso d'intervento è consentito il ripristino di storiche e documentate aperture, nonché l'allineamento geometrico in facciata delle aperture esistenti.

Will be with the same of the s	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	IMONIO EDILIZIO ESTEF	RNO AL
Denominazione: Ubicazione:	Fornace Nord Località Tassere		Codice ID:	PE_463
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		А		В					
Epoca storica		anni 90		anni 90					
Vincolo		nessuno		nessuno					
Stato di conservazione		integro		integro					
Stato di dissesto		danni non presenti		danni non presenti					
Tipo di interesse		neutro		neutro					
Elementi archite	ttonici signi	ficativi							
COP. COPPI	GRONDE	_	ARCHIVOLTE		INTONACO		PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	TINTEGGIATURE ABBAINI				
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		INFERRIAT	Έ	TORRE COI		
MURATURE	INFISSI		DECORAZION		POGGIOLI		CORTILI A	NTICHI	
Note: la porzione	B é adibita a	serra, la porz	ione A é sed	e legale dell'a	attivitä floro-	vivaistica			
Rilevanza paesis		IO		CONTRASTAN	_		NZA RILEVANZ ZZANTE IL PAE		
<u> </u>				TIVO DEL TRE				.5/10010	
Vegetazione arbo	orea da tute	eiare	PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA		_	
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		☐ ANTENNA/RIPETITORE ☐ ALTRO			
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO /	AGLI A.A.S.		✓ INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche	:								



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fornace Nord Codice ID: PE_463

Ubicazione: Località Tassere

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fornace Nord Codice ID: PE_463

Ubicazione: Località Tassere

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Fornace Nord Codice ID: PE_463

Ubicazione: Località Tassere

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		



		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		В	С	А					
Epoca storica		anni 90	anni 90	anni 90					
Vincolo		nessuno	nessuno	nessuno					
Stato di conservazione		integro	integro	integro					
Stato di dissesto		numerosi danni	numerosi danni	numerosi danni					
Tipo di interesse		neutro	neutro	neutro					
Elementi archite	ttonici signi	ificativi	-	-	•	-	-	-	
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO	1	PARAPETT	[
COLONNE	— PORTALI		ZOCCOLATUR	RA	 □TINTEGGIA	ATURF	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMB			OMBATA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI	_	CORTILI AI		
Note: l'intero com	plesso risulta	in uno stato	di fatiscenza	a e abbandon	10				
Rilevanza paesis	tica		✓ NEGATIVO	CONTRACTAN	тг Г	TNEUTRO CE	NIZA DILEVANI	7.0	
COMPLEMENTAR		IO		CONTRASTAN TIVO DEL PAES	_		NZA RILEVANZ ZZANTE IL PAE		
		•	_		5,10010	_			
Vegetazione arb	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		✓ ESTERNO A	AGLI A.A.S.		☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche	<u> </u>								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Maiolo di Sotto 1 Codice ID: PE_464

Ubicazione: Località Maiolo di Sotto

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Maiolo di Sotto 1 Codice ID: PE_464

Ubicazione: Località Maiolo di Sotto

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Maiolo di Sotto 1 Codice ID: PE_464

Ubicazione: Località Maiolo di Sotto

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В, С			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Gard SCHEDE DI ANALISI E PROGETT TESSUTO URBANO CONSOLIDA	O DI TUTELA DEL PATR	IIMONIO EDILIZIO ESTER	RNO AL
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_465
Ubicazione:	Località Galapina			
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		В		А				
Epoca storica		anni 90		anni 90				
Vincolo		nessuno		nessuno				
Stato di conservazione		integro		integro				
Stato di dissesto		danni non presenti		danni non presenti				
Tipo di interesse		neutro		neutro				
Elementi archite COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE Note: la porzione	GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION vendita per a	RA	☐ INTONACO ☐ TINTEGGIA☐ INFERRIAT☐ POGGIOLI rivaistica; le p	ATURE	PARAPETTI ABBAINI TORRE COI CORTILI AN	OMBAIA NTICHI
Rilevanza paesist		IO		CONTRASTAN	_	✓ NEUTRO SE CARATTERI	nza rilevanz Zzante il pae	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO		[FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli Strategici								
Note paesistiche:	:							



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_465

Ubicazione: Località Galapina

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici







SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_465

Ubicazione: Località Galapina

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_465

Ubicazione: Località Galapina

Veduta aerea



	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		

	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_466					
Ubicazione:	Località Galapina Nord								
Tipologia archite	ettonica								
□ NUCLEO RURALE Note:	COMPLESSO A CORTE	✓ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO					

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione					А			
Epoca storica					ristrutt fine anni 90			
Vincolo					nessuno			
Stato di conservazione					poco alterato			
Stato di dissesto					danni non presenti			
Tipo di interesse					tipologico			
Elementi architettonici significativi COP. COPPI GRONDE ARCHIVOLTE INTONACO PARAPETTI COLONNE PORTALI ZOCCOLATURA TINTEGGIATURE ABBAINI STIPITI PORTICI AFFRESCHI INFERRIATE TORRE COLOMBAIA MURATURE INFISSI DECORAZIONI POGGIOLI CORTILI ANTICHI Note:							LOMBAIA	
Rilevanza paesistica COMPLEMENTARE AL PAESAGGIO			☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			☐ NEUTRO SENZA RILEVANZA ☐ CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arborea da tutelare ☐ PRESENTE ASSENTE								
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTOSTRADA TRALICCIO			☐ FERROVIA ☐ ANTENNA/RIPETITORE ☑ ALTRO		
Ambiti Agricoli Strategici								
Note paesistiche: la presenza di tettoie in lamiera sul lato Sud-Ovest dell'edificio è motivo di criticità e degrado per il contesto.								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_466

Ubicazione: Località Galapina Nord

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_466

Ubicazione: Località Galapina Nord

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_466

Ubicazione: Località Galapina Nord

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione				А				

Note prescrittive: in caso d'intervento si prescrive la rimozione delle tettoie in lamiera presenti sul lato Sud-Ovest dell'edificio.

Y III	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO								
Denominazione: Ubicazione:	- Località Galapina Nor	⁻ d	Codice ID:	PE_467					
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	□ALTRO					

			2211					
		AGRI	COLA	1	EXTRA AGRICOLA			
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione	А							
Epoca storica	fine anni 90							
Vincolo	nessuno							
Stato di conservazione	integro							
Stato di dissesto	danni non presenti							
Tipo di interesse	neutro							
Elementi archite	ttonici signi	ificativi						
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACC)	PARAPETTI	Ī
COLONNE	— PORTALI		ZOCCOLATUR	24	— ☐ TINTEGGIA		ABBAINI	
STIPITI	PORTICI	_	AFFRESCHI		INFERRIAT		TORRE COI	OMBATA
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI	_	CORTILI AI	
Note: l'edificio è a	nnesso all'at	tività floroviv	aistica adiac	ente, quale r		proprietari.		-
Rilevanza paesis	tica		□ NEGATIVO	CONTRACTAN	ITE [✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	<u>'</u> Λ
COMPLEMENTAR		IO	☐ NEGATIVO CONTRASTANTE ☐ MIGLIORATIVO DEL PAESAGGIO			CARATTERIZZANTE IL PAESAGGIO		
Vegetazione arborea da tutelare PRESENTE ASSENTE								
Elementi di criticità del paesaggio			SP11/AUTOSTRADA			FERROVIA		
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/RIPETITORE ALTRO		
Ambiti Agricoli Strategici						INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche	:							




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_467

Ubicazione: Località Galapina Nord

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_467

Ubicazione: Località Galapina Nord

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_467

Ubicazione: Località Galapina Nord

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			

Note prescrittive:		

XII 2	Comune di Desenzano del Garda SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO	DI TUTELA DEL PATRI	IMONIO EDILIZIO ESTER	NO AL
- Aller Control of the Control of th	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	U		
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_468
Ubicazione:	Località Cremaschina			
Tipologia archite Nucleo Rurale Note:	_	☑ BLOCCO ISOLATO	EDIFICIO A SCHIERA	ALTRO

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione		А							
Epoca storica		anni 80							
Vincolo		nessuno							
Stato di conservazione		integro							
Stato di dissesto		danni non presenti							
Tipo di interesse		neutro							
Elementi architettonici significativi									
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI		
COLONNE	PORTALI		ZOCCOLATUR	.A	TINTEGGIA	ATURE	ABBAINI		
STIPITI	PORTICI		AFFRESCHI		<u> </u>			OMBAIA	
MURATURE	INFISSI		DECORAZION	I	POGGIOLI				
Note:									
Rilevanza paesist	rica		NEGATIVO	CONTRASTAN	те Г	✓ NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	'Λ	
COMPLEMENTARI		IO		TIVO DEL PAES	_		ZZANTE IL PAE		
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			✓ ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	aggio	SP11/AUTO)STRADA		FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO			ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		STERNO A	AGLI A.A.S.		INTERNO A	GLI A.A.S.		
Note paesistiche:									




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_468

Ubicazione: Località Cremaschina

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_468

Ubicazione: Località Cremaschina

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_468

Ubicazione: Località Cremaschina

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А			



		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA		
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro	
Edificio o porzione	А								
Epoca storica	fine 800								
Vincolo	nessuno								
Stato di conservazione	poco alterato								
Stato di dissesto	molti danni								
Tipo di interesse	tipologico								
Elementi archite	ttonici signi	ificativi							
COP. COPPI	GRONDE		ARCHIVOLTE		INTONACO)	PARAPETTI		
COLONNE	✓ PORTALI		ZOCCOLATUR	R A	☐ TINTEGGIATURE ☐ ABBAINI				
✓ STIPITI	✓ PORTICI		AFFRESCHI		☐ INFERRIATE ☐ TORRE COLOMBAIA				
MURATURE	✓ INFISSI		DECORAZION	II	POGGIOLI CORTILI ANTICHI				
Note:									
Rilevanza paesis	tica		NEGATIVO	CONTRASTAN	ITE	NEUTRO SE	NZA RILEVANZ	Α	
☑ COMPLEMENTAR		IO		TIVO DEL PAES	_	CARATTERIZ	ZZANTE IL PAE	SAGGIO	
Vegetazione arb	orea da tute	elare	✓ PRESENTE			ASSENTE			
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTO	OSTRADA		✓ FERROVIA			
ELETTRODOTTO			TRALICCIO)		ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO	
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO AGLI A.A.S.			☐ INTERNO AGLI A.A.S.			
Note paesistiche: l'edificio si trova a circa 150m dalla linea ferroviaria Milano -Venezia.									



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO


Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_469

Ubicazione: Località Ronchedone

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_469

Ubicazione: Località Ronchedone

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: Ronchedone 1 Codice ID: PE_469

Ubicazione: Località Ronchedone

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione			А					

Note prescrittive: in caso di intervento si prescrive il ripristino, la tutela e il mantenimento della struttra originaria, nonché la preservazione degli elementi architettonici presenti. Si indica inoltre la rimozione di qualsiasi tettoia in lamiera, in quanto incongrue col contesto.

	Comune di Desenzano del Gar	da								
Will be a second of the second	SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO									
Denominazione:	-		Codice ID:	PE_470						
Ubicazione:	Località Cascina Cip	oriani								
Tipologia archite NUCLEO RURALE Note:		☑ BLOCCO ISOLATO	☐ EDIFICIO A SCHIERA	□ ALTRO						

		AGRI	COLA			EXTRA A	GRICOLA	
DESTINAZIONE	Residenza agricola	Accessorio agricolo	Stalla	Altro	Residenza extra agricola	Produttivo artigianale	Attività ricettiva	Altro
Edificio o porzione		В			А			
Epoca storica		anni 50			anni 50			
Vincolo		nessuno			nessuno			
Stato di conservazione		poco alterato			poco alterato			
Stato di dissesto		danni non presenti			danni non presenti			
Tipo di interesse		neutro			neutro			
Elementi architet COP. COPPI COLONNE STIPITI MURATURE Note:	ttonici signi GRONDE PORTALI PORTICI INFISSI		ARCHIVOLTE ZOCCOLATUR AFFRESCHI DECORAZION		INTONACC TINTEGGIA INFERRIAT POGGIOLI	ATURE	PARAPETTI ABBAINI TORRE COL CORTILI AN	LOMBAIA
Rilevanza paesist		IO		CONTRASTAN TIVO DEL PAES			nza rilevanz Zzante il pae	
Vegetazione arbo	orea da tute	elare	PRESENTE			ASSENTE		
Elementi di critic	ità del paes	saggio	SP11/AUTC]	FERROVIA ANTENNA/R	IPETITORE	ALTRO
Ambiti Agricoli S	trategici		ESTERNO A	AGLI A.A.S.	[✓ INTERNO A	GLI A.A.S.	
Note paesistiche:								




SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_470

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Estratto aerofotogrammetrico: individuazione puntuale degli edifici



Inquadramento ortofotografico



SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_470

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Immagine 1



Immagine 2





SCHEDE DI ANALISI E PROGETTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Denominazione: - Codice ID: PE_470

Ubicazione: Località Cascina Cipriani

Veduta aerea



Interventi ammessi come da N.T.A.

	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	LIVELLO	CONSOLID.	PIANO
	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO	SESTO	STATICO	ATTUATIVO
Edificio o porzione					А, В			

Note prescrittive:		